


Berkan B, a vuoto anche il secondo tentativo di recupero di un troncone

La gru non riesce a portare in secca i pezzi tagliati dai sub



08 Settembre 2021 Anche il secondo troncone di Berkan B, che doveva essere portato fuori dall'acqua, è tornato ad adagiarsi sul fondo. Dopo il mancato recupero di una settimana fa con un primo troncone rilevatosi troppo complesso da gestire per via della presenza del bulbo, anche le 24 ore di lavoro, tra ieri e questa notte, hanno portato a un nulla di fatto.

Ieri, gli uomini di Fagioli e i sub di Marine Consulting hanno lavorato per estrarre dall'acqua quello che sembrava essere un troncone meno complesso da gestire. Il pezzo è entrato e uscito dall'acqua tutto il giorno senza mai che mai la gru sia riuscita a portarlo in secca.

Nel cantiere allestito presso l'ex banchina Tozzi, nei Piomboni, la prospettiva era quella di lavorare a oltranza fino alla riuscita dell'operazione.

Invece, a un certo punto, i tecnici si sono arresi e hanno fatto scendere il troncone verso il fondale dove è andato ad adagiarsi.

Secondo nulla di fatto in 10 giorni. Ora i sub taglieranno nuovamente le lamiere per cercare di alleggerire i pezzi da portare in superficie. 🗨️